

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Троицкая ГРЭС. Строительство пуско-отопительной котельной
ЗАКАЗЧИК: ПАО «ОГК-2»

Челябинская обл. г. Троицк

составлен «21» декабря 2021 г.

Акт о выявлении дефектов № ПК-4/001

Адрес установки оборудования: г. Троицк, филиал ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС

Здание / помещение: Пуско-отопительная котельная / 101 - котельный зал

Настоящий акт составлен в процессе проведения наладочных работ, в нижеперечисленном оборудовании были выявлены следующие дефекты:

KKS: 154LAB10AA801

№ проекта: TR-523-15-UHA-ATM-04, л 20.1 (РосЭнергоПроект-М)

Технологическое наименование: РПК ПК-4

Тип/марка: электропривод PSL202 mod.4

Серийный (зав.) №: 289252

Внешний вид: без видимых повреждений

Описание неисправности: при перемещении выходного вала регулирующего клапана PSL происходит неравномерное изменение выходного тока на электронном датчике положения, тип PSPT 02 (19510169).

Заключение / возможное решение: необходима замена/ремонт датчика положения.

от ООО «Комплексные энергетические решения:

Руководитель проекта

М. В. Ромашов

от АО «ГК «ЕКС»:

Главный специалист по ЭТО, КИПиА и АСУТП

А. В. Шкабров

Начальник участка Ю.М. Шевченко

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Троицкая ГРЭС. Строительство пуско-отопительной котельной
ЗАКАЗЧИК: ПАО «ОГК-2»

Челябинская обл. г. Троицк

составлен «21» декабря 2021 г.

Акт о выявлении дефектов № ПК-4/002

Адрес установки оборудования: г. Троицк, филиал ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС
Здание / помещение: Пуско-отопительная котельная / 101 - котельный зал

Настоящий акт составлен в процессе проведения наладочных работ, в нижеперечисленном оборудовании были выявлены следующие дефекты:

KKS: 154LVH10AA001

№ проекта: TR-523-15-UHA-ATM-04, л 20.1 (РосЭнергоПроект-М)

Технологическое наименование: РК пар пусковой

Тип/марка: электропривод PSL202 mod.4

Серийный (зав.) №: 330583

Внешний вид: без видимых повреждений

Описание неисправности: при перемещении выходного вала регулирующего клапана PSL происходит неравномерное изменение выходного тока на электронном датчике положения, тип PSPT 02 (19510169).

Заключение / возможное решение: необходима замена/ремонт датчика положения.

от ООО «Комплексные энергетические решения»
Руководитель проекта



М. В. Ромашов

от АО «ГК «ЕКС»:
Главный специалист по ЭТО, КИПиА и АСУТП



А. В. Шкабров

Кагарельник И.М.А. Ю.М. Вешинков

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Троицкая ГРЭС. Строительство пуско-отопительной котельной
ЗАКАЗЧИК: ПАО «ОГК-2»

Челябинская обл. г. Троицк

составлен «16» декабря 2021 г.

Акт о выявлении дефектов № ПК-1/001

Адрес установки оборудования: г. Троицк, филиал ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС
Здание / помещение: Пуско-отопительная котельная / 101 - котельный зал

Настоящий акт составлен в процессе проведения наладочных работ, в ниже перечисленном оборудовании были выявлены следующие дефекты:

KKS: 151HAD10CL003

№ проекта: TR-523-15-UHA-ATM-01.SA л. 2 (РосЭнергоПроект-М)

Технологическое наименование: Уровень воды в барабане котла. Датчик 3

Тип/марка: Вентильный блок БВ-312

Серийный (зав.) №: 43552200344079906

Внешний вид: без видимых повреждений

Описание неисправности: Течь по штоку уравнительного вентиля

Заключение / возможное решение: необходим ремонт/замена вентильного блока.

от ООО «Комплексные энергетические решения:

Руководитель проекта

М. В. Ромашов

от АО «ГК «ЕКС»:

Главный специалист по ЭТО, КИПиА и АСУТП

А. В. Шкабров

Кагальник ИТАИ

Ю.М. Шевцов